

### عملکرد بیچهای تنظیم (POT)

توضیحات	محدوده تغییرات	POT نام
زمان قابل تنظیم برای وصل رله از زمان وصل دستگاه به شبکه یا بعد از رفع خطا (تأخیر در وصل)	2-240 s	On Delay S
قطع رله در صورت اختلاف ولتاژ بین فازها بیش از حد تنظیم شده (نسبت به میانگین ولتاژ شبکه)	7-25 %	Sen-Δu

(۴)

### عملکرد نشانگرها

نام نشانگر	رنگ	توضیحات
سیز	AC	ولتاژ شبکه
REL	REL	وصل رله
F	F	عدم تساوی فازها، افزایش و کاهش ولتاژ
P	P	جابجایی فازها با دوفاز شدن

تذکر ۱: نشانگرهای خط به محض وجود خطا روشن می‌شوند.

تذکر ۲: قطع رله با روشن شدن نشانگرهای خط و سپری شدن زمان تأخیر قطع Off Delay

(۵)

در بعضی از موتورها هنگام قطع بکی از فازهای شبکه به دلیل ولتاژ برگشتی زیاد از موتور که در حد ولتاژ قطع شده می‌باشد کنترل فاز قادر به تشخیص آن نمی‌باشد.

لذا توسعه می‌شود برای حفاظت کامل موتور، حتماً در کنار کنترل فاز از کنترل پار نیز استفاده کنید.

(۶)



Year Guarantee

احترام به مشتری وظیفه ماست.

ضمانیت نامه ۳ ساله بدون سوال با شرایط زیر:

- ۱ - از تاریخ چاپ شده روزی پرجسمب دستگاه بیش از ۳ سال سپری نشده باشد.
- ۲ - سالم و محفوظ مادن پرجسمب دستگاه

محصولات شیوا امواج در ایستاندارد **CE** اروپا، تاییدیه ادارات برق سراسری کشور و سازمان برقهای اعلی و متفقین کشور دارای گواهینامه بین المللی مدربیت کیفیت ISO 9001-2008 از مؤسسه MOODY INTERNATIONAL LTD انگلستان طبقاً با استانداردهای جهانی، با ۳ سال ضمانت رسمی و تمویض بدون سوال در خدمت صنعت برق کشور

### کنترل فاز شیوا امواج

MONITORING RELAY

MODEL : MRB - 2P



CODE: 1381

(۱)

### ویژگی‌های کنترل فاز شیوا امواج

■ کنترل دقیق شبکه برق به دلیل عدم استفاده از اینول(برق دارشدن نول در بعضی مواقع)

■ حفاظت در برای افزایش و کاهش ولتاژ عدم توالی(جانبایی) و عدم تقارن فازها

قطع هر کدام از فازها

■ عدد نشانگر برای اعلام : AC = برق شبکه

REL = وصل رله

F = افزایش و کاهش ولتاژ و عدم تقارن فازها

P = عدم توالی(جانبایی) فازها

■ پیچه‌های تنظیم برای اینول عدم تقارن وزمان و مدل

■ عدم تغییر پارامترها در اثر ضربات کنتاکتور تابلو

(۷)

### مشخصات فنی کنترل فاز شیوا امواج

■ ولتاژ تغذیه/ورودی: 300 - 500 VAC / 3PH / 50 - 60 Hz

■ تأخیر زمان و مدل: 2-240 Sec

3 Sec قطع

قطع برای کاهش ولتاژ در لحظه استارت: 10 Sec

قطع برای افزایش ولتاژ: 440 V

کاهش ولتاژ: 300 V

عدم تقارن: 7-25%

کارآئی در دما: -20°C .. +65°C


رطوبت: 70%

■ خروجی: رله 5A

(۸)

### راهنمای نصب

ابتدا کنترل فاز را داخل تابلو یا مکان مورد نظر نصب نمایید و طبق نقشه زیر سیم‌کشی کنید.



(۹)