

عملکرد دستگاه

با وصل برق و روودی دستگاه نمایشگر بالایی پارامتر ولتاژهای فازی و خطی شبکه را به صورت پی در پی با فاصله زمانی حدود ۳ ثانیه نمایش می‌دهد و نمایشگر پایینی جریان فازهای R,S,T را نمایش می‌دهد.

در هر زمان دلخواه، شما می‌توانید پارامتری را که روی صفحه نمایش قرار دارد به حالت ثابت نگاه دارید تا بتوانید به راحتی تعییرات آن پارامتر را دنبال نمایید.

اگر کلید **V** را به مدت ۱ ثانیه فشار دهید نمایشگر ولتاژ دستگاه با نمایش **HL** هر ولتاژی که در حال نمایش است را ثابت نگه داشته و پارامتر دیگر را نمایش نمی‌دهد. با فشار دادن مجدد کلید **V** به مدت ۱ ثانیه نمایشگر ولتاژ دستگاه با نمایش پیغام **LY** از حالت قفل خارج شده و پارامترهای ولتاژ فازی و خطی را به صورت پی در پی نمایش می‌دهد. همین عملیات در مورد پارامترهای جریان نیز قابل اجراءست با این تفاوت که این بار کلید **A** به مدت ۱ ثانیه فشرده می‌شود و برای خارج شدن از این حالت باز هم کلید **A** به مدت ۱ ثانیه نگاه داشته می‌شود.

(۶)

مشاهده مقادیر ماکریم

با فشار کلید **CT**، نشانگر **R,S,T** در قسمت ولتاژ و جریان چشمک زن شده در این حالت می‌توانید مقادیر ثبت شده ماکریم ولتاژ و جریان متناظر با نشانگرهای چشمک زن را مشاهده نمایید. در این حالت با استفاده از کلیدهای **V** و **A** می‌توانید دیگر مقادیر ماکریم ثبت شده برای جریان و ولتاژ را مشاهده کنید.

پاک کردن مقادیر ماکریم ولتاژ و جریان

در هنگام مشاهده مقادیر ماکریم ولتاژ و جریان (فشار کلید **CT** و چشمک زن شدن نشانگرها) با فشار ممتد کلید **V** یا **A** به مدت ۵ ثانیه پس از شمارش معکوس دستگاه، مقادیر ثبت شده ماکریم ولتاژ و جریان پاک می‌گردد.

تنظیم CT

با دوبار فشار دادن کلید **CT** دستگاه مقدار **CT** تنظیم شده قبلی را به صورت چشمک زن **005** شان می‌دهد حال با استفاده از کلیدهای **V** و **A** می‌توانید مورد نظر را تنظیم نمایید (برای افزایش **V** و کاهش **A**) سپس با فشار دادن کلید **CT** مقدار **CT** تنظیم شده وارد حافظه می‌گردد و از این پس مناسب با **CT** تنظیم شده جریان ها نمایش داده خواهد شد. هنگامیکه **CT** روی عدد ۱۰۰۰ تنظیم می‌شود دستگاه پیغام **LY** را به نشانه ۱۰۰۰ آمپر نمایش می‌دهد.

(۷)

تذکر ۱: برای تنظیم **CT** بعد از وصل برق و روودی ۵ دقیقه فرمست دارید مقدار **CT** را وارد نمایید. اگر به هر دلیلی موفق شنیدی در ۵ دقیقه بعد از وصل برق مقدار **CT** را تنظیم نکنید یک بار برق و روودی دستگاه را قطع و مجدداً وصل نمایید. در این حالت ۵ دقیقه دیگر برای انجام این کار فرمست دارید. اضافه شدن این قسمت به این دلیل است که در حین استفاده از دستگاه کاربر نتواند به برنامه ریزی **CT** وارد شود.

تذکر ۲: در صورت عبور جریان بیش از حد تنظیمی **CT**، دستگاه پیغام **OL** را به نشانه عبور جریان بیش از حد از **CT** بر روی نمایشگر مربوطه نشان می‌دهد. در این حالت **CT** باید مناسب با جریان عبوری تعویض گردد و یا جریان کمتر از **CT** عبور داده شود.

عملکرد کلیدها

حالت تنظیم CT	حالت نمایش ماکریم	کار عادی دستگاه	نام کلید
CT	نمایش دیگر مقادیر ماکریم ولتاژ	افزایش مقدار ماکریم ولتاژ	V
CT	نمایش دیگر مقادیر ماکریم جریان	افزایش مقدار ماکریم جریان	I
تایید مقدار CT تنظیم شده و خروج	نامایش ماکریم و دوبار فشار CT ورود به حالت نمایش و تنظیم	ورود به مرحله تنظیم	CT

(۸)

احترام به مشتری وظیفه ماست.

Year Guarantee

- ضمانت نامه ۳ ساله بدون سوال با شرایط زیر:
- ۱ - از تاریخ چاپ شده روی برچسب دستگاه بیش از ۳ سال سپری نشده باشد.
 - ۲ - سالم و محفوظ ماندن برچسب دستگاه

محصولات شجوا امواج دارای استاندارد **IEC 61000-4-20** اروپا، تاییدیه ادارات برق سراسر کشور و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور

دارای گواهی نامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 از موسسه MOODY INTERNATIONAL انگلستان

متوجه استانداردهای جهانی، با ۳ سال ضمانت رسمی و تعویض بدون سوال در خدمت منعطف برق کشور

MODEL : VAB-1000A

CODE: 2281



①

(72x86x60) mm

IP 30

ver: 9301

معرفی دستگاه:

سوپر ولت آمپر متر 71 شیوا امواج وسیله‌ای مناسب برای اندازه گیری و نمایش ولتاژهای خطی و فازی، سه فاز و جریان هر سه فاز **CT**، **S,T** قابل تنظیم می‌باشد. این دستگاه همچنین دارای سیستم ثبت ماکریم ولتاژ و جریان (ماکریمتر) می‌باشد.

ویژگی‌های سوپر ولت آمپر متر 71 شیوا امواج

نمایش – ولتاژهای فازی (R,S,T) (RS,RT,ST)

جریان های فازی (R,S,T)

خطای جریان عبوری بیش از حد، از **CT** ها

نمایش و ثبت ماکریم ولتاژ و جریان

قابلیت – قفل برروی هر پارامتر موردنیاز (LOCK)

نمایش ولتاژها و جریان ها بصورت ثابت و چرخشی

تنظیم **CT** و نمایش آن

نمایش هر پارامتر هررا با روش نشانگرهای مربوطه

ذخیره تمام اطلاعات در هنگام قطع برق

②

مشخصات فنی سوپر ولت آمپر متر 71 شیوا امواج

ولتاژ تغذیه/روودی : 300 - 500 VAC / 3PH - N / 50 - 60 Hz

دققت اندازه گیری – ولتاژ : 1 V

0.5± 1 digit

جریان: 0.5± 1 digit

۵/۵ - 1000/5 A : **CT** های استاندارد قابل تنظیم بر روی دستگاه

زمان تنظیم **CT** : از زمان وصل برق به مدت ۵ دقیقه


-20°C .. +65°C : کارآئی در دما

70% : رطوبت

③

راهنمای نصب

روودی های **R, S, T** را به فازهای مربوطه در شبکه سه فاز و ترمیتال **N** را به **CT** نول شبکه وصل نمایید. سپس در صورت استفاده از آمپر متر، خروجی های **R, S, T** را برای هر یک از فازها به ترمیتال های **(K_R, L_R), (K_S, L_S), (K_T, L_T)** وصل نمایید.



④